

Vorlage Nr.: 2-BT/808/2022
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Datum: 04.03.2022
Verfasser: Haas Egbert

Information zur Reparatur der beschädigten Figuren im Kreisverkehr Untere Straßäcker

Beratungsfolge:

Datum Gremium

08.03.2022 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Kreisverkehr an der Kreuzung St2350/Untere Straßäcker wurde mit 9 verschiedenen Figuren aus Plexiglas, die in der Nacht in verschiedenen Farben beleuchtet werden, ausgestattet. Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Figur total zerstört und eine Figur beschädigt. Der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen. Der Verursacher ist der Stadt Garching bekannt.

Bei der Schadensaufnahme durch die Verwaltung wurde festgestellt, dass weitere Figuren, zum Teil stark beschädigt sind. Dazu muss auch die Abdichtung zwischen den zwei Plexiglasscheiben an allen Figuren erneuert werden.

Um die Schäden beseitigen zu lassen, hat die Verwaltung versucht den Hersteller der Figuren zu kontaktieren. Dabei musste festgestellt werden, dass die Firma das Gewerbe aufgegeben hat. Einen Nachfolger gibt es nicht. Die Figuren waren Spezialanfertigungen. Es ist bisher nicht gelungen eine andere Firma zu finden, die diese Figuren herstellen oder reparieren kann. Die Verwaltung ist dabei eine Lösung zur Reparatur oder durch Ersatz der Figuren in einem anderen Material zu finden.

II. BESCHLUSS:

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

▪ als Tischvorlage

ANLAGE(N):

▪ als Tischvorlage

Anlagen: